

1. Maximum weighing: 3kg/2kg/1kg, accuracy 0.1g
2. Three conversion units: g, ml, oz
Graduation: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. The weighing table is made of ABS plastic, which are convenient and durable, and easy to clean.
4. The product is equipped with a high-precision pressure sensor, which is sensitive and accurate in weighing
5. Invisible HD high-definition display, clear reading without reflection
6. Touch buttons, easy to operate
7. There are voice prompts for key operation
8. With time recording function, positive timing and countdown.
9. Automatic power display
10. Low battery prompt, automatic shutdown, peeling function

Weighing operation:

1. Place the product on a hard and flat surface, press and hold the left button for 2 seconds to turn it on
2. Place the item on the weighing table, and the weight of the item will be displayed on the right screen
3. Pressing the button on the right in the weighing state will reset it to zero

Unit conversion: When turned on, the default weighing unit is "g". Long press the button on the right to enter the unit conversion: g-oz-ml

Timing function:

1. In the power on state, press the left button once to start counting, and press the left button again to stop counting
2. Press the left button twice in a row to reset the timer and return to the positive timing mode,
3. Press the left button three times in a row to enter the countdown setting mode. Click the left button again to switch between minutes and seconds. Click the right button to set the time. Once the time is set, click the left button to confirm and start the countdown.
4. The maximum timer value is 99 minutes and 99 seconds. When the countdown ends, there will be a one minute sound alarm prompt. Clicking any key will turn off the alarm prompt

Charging symbols and prompts:

When the USB charging cable is inserted for charging, the left display screen will show the battery level and charging symbol (alternating display of battery level symbols indicates that charging is in progress)

2. After being fully charged, it automatically shuts down, with a full charge of 4 grid cells (fully charged every 3-5 hours)
3. Do not weigh during charging
4. When the timing function is not operated for 60 seconds, it will automatically switch to a battery level prompt

Weight overload prompt: EEEEE

Low battery prompt: LO

Weight instability prompt:

88.88 UnSt

1. Maximales Wiegen: 3kg / 2kg / 1kg, Genauigkeit 0,1g

2. Drei Umwandlungseinheiten: g, ml, oz

Abschluss: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml

3. Der Wägetisch besteht aus ABS-Kunststoff, die bequem und langlebig sind und leicht zu reinigen sind.

4. Das Produkt ist mit einem hochpräzisen Drucksensor ausgestattet, der empfindlich und genau beim Wiegen ist

5. Unsichtbare HD-High-Definition-Anzeige, klares Lesen ohne Reflexion

6. Touch-Tasten, einfach zu bedienen

7. Es gibt Sprachaufforderungen für den Tastenbetrieb

8. Mit Zeitaufzeichnungsfunktion, positivem Timing und Countdown.

9. Automatische Leistungsanzeige

10. Niedrige Batterie-Aufforderung, automatische Abschaltung, Peeling-Funktion

Gewiegebetrieb:

1. Legen Sie das Produkt auf eine harte und flache Oberfläche, drücken und halten Sie den linken Knopf für 2 Sekunden, um es einzuschalten

2. Legen Sie den Artikel auf den Wägetisch, und das Gewicht des Artikels wird auf dem rechten Bildschirm angezeigt

3. Wenn Sie den Knopf auf der rechten Seite im Wiegezustand drücken, wird er auf Null zurückgesetzt

Einheitskonvertierung: Wenn aktiviert, ist die Standardgewichtseinheit "g". Lange drücken Sie den Knopf auf der rechten Seite, um die Einheit Umwandlung einzugeben: g-oz-ml

Timing Funktion:

1. Drücken Sie im Power-on-Zustand einmal die linke Taste, um mit der Zählung zu beginnen, und drücken Sie die linke Taste erneut, um die Zählung zu stoppen

2. Drücken Sie die linke Taste zweimal in Folge, um den Timer zurückzusetzen und in den positiven Timing-Modus zurückzukehren,

3. Drücken Sie die linke Taste dreimal in Folge, um den Abzählmodus einzustellen. Klicken Sie erneut auf die linke Schaltfläche, um zwischen Minuten und Sekunden zu wechseln. Klicken Sie auf die rechte Schaltfläche, um die Uhrzeit festzulegen. Sobald die Zeit festgelegt ist, klicken Sie auf die linke Schaltfläche, um den Countdown zu bestätigen und zu starten.

4. Der maximale Timerwert beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden. Wenn der Rückzähl beendet ist, wird eine eine Minute Alarmmeldung angezeigt. Wenn Sie auf eine beliebige Taste klicken, wird die Alarmaufforderung ausgeschaltet

Ladesymbole und Anweisungen:

Wenn das USB-Ladekabel zum Laden eingesetzt wird, zeigt der linke Bildschirm den Akkuspiegel und das Ladesymbol (abwechselnde Anzeige der Akkuspiegelsymbole zeigt an, dass das Laden im Gange ist)

2. Nachdem es vollständig geladen ist, schaltet es sich automatisch ab, mit einer vollen Ladung von 4 Netzzellen (alle 3-5 Stunden vollständig geladen)

3. Wägen Sie nicht während des Ladens

4. Wenn die Timing-Funktion nicht für 60 Sekunden betrieben wird, schaltet sie automatisch auf eine Batteriepegel-Aufforderung

Gewichtsüberlastung: EEEEE

Niedriger Akku: LO

Gewichtsinstabilität: 

1. Maksimal vejning: 3kg / 2kg / 1kg, nøjagtighed 0,1g
2. Tre konverteringsenheder: g, ml, oz
Graduation: 0,1g, 0,005oz, 0,1ml
3. Vægebordet er lavet af ABS-plast, som er praktiske og holdbare og nemme at rengøre.
4. Produktet er udstyret med en højpræcisionstryksensor, som er følsom og nøjagtig ved vejning
5. Usynlig HD-skærm i høj opløsning, klar læsning uden refleksion
6. Touch knapper, let at betjene
7. Der er tale prompts til nøglebetjening
8. Med tidsregistreringsfunktion, positiv timing og nedtælling.
9. Automatisk strømvisning
10. Lavt batteri prompt, automatisk nedlukning, skrælning funktion

Vejningsoperation:

1. Placer produktet på en hård og flad overflade, tryk og hold venstre knap i 2 sekunder for at tænde det
 2. Placer varen på vegebordet, og varens vægt vises på højre skærm
 3. Ved at trykke på knappen til højre i vejestilstanden nulstilles den til nul
- Enhedskonvertering: Når den er tændt, er standardvejeenheden "g". Langt tryk på knappen til højre for at indtaste enheden konvertering: g-oz-ml

Timing funktion:

1. Tryk på venstre knap én gang for at begynde at tælle, og tryk på venstre knap igen for at stoppe med at tælle
 2. Tryk på venstre knap to gange i træk for at nulstille timeren og vende tilbage til den positive timingstilstand,
 3. Tryk på venstre knap tre gange i træk for at indtaste nedtællingsindstillingen. Klik på venstre knap igen for at skifte mellem minutter og sekunder. Klik på højre knap for at indstille tiden. Når tiden er indstillet, skal du klikke på venstre knap for at bekræfte og starte nedtællingen.
 4. Den maksimale timer værdi er 99 minutter og 99 sekunder. Når nedtællingen slutter, vil der være en et minuts lydalarm.
- Ved at klikke på en hvilken som helst nøgle slukkes alarmprompten

Opladningssymboler og instruktioner:

- Når USB-opladningskablet er indsat til opladning, vises batteriniveauet og opladningssymbolet på venstre skærm (skiftende visning af batteriniveausymboler indikerer, at opladningen er i gang)
2. Efter at være fuldt opladet, lukker det automatisk ned, med en fuld opladning af 4 netceller (fuldt opladet hver 3-5 timer)
 3. Væg ikke under opladning
 4. Når timingsfunktionen ikke betjenes i 60 sekunder, skifter den automatisk til en batteriniveau prompt

Vægt overbelastning prompt: EEEEE

Lavt batteri prompt: LO

Vægt ustabilitet prompt: 88:88 UnSt

1. Pesado máximo: 3kg / 2kg / 1kg, precisión 0.1g
2. Tres unidades de conversión: g, ml, oz
Graduación: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. La mesa de pesaje está hecha de plástico ABS, que son convenientes y duraderos, y fáciles de limpiar.
4. El producto está equipado con un sensor de presión de alta precisión, que es sensible y preciso en el pesaje
5. pantalla invisible de alta definición HD, lectura clara sin reflejo
6. botones táctiles, fáciles de operar
7. Hay instrucciones de voz para la operación clave
8. Con función de grabación de tiempo, temporización positiva y cuenta atrás.
9. pantalla de potencia automática
10. Batería baja, apagado automático, función de pelado

Operación de pesaje:

1. Coloque el producto en una superficie dura y plana, presione y mantenga pulsado el botón izquierdo durante 2 segundos para encenderlo
2. Coloque el artículo en la mesa de pesaje, y el peso del artículo se mostrará en la pantalla derecha
3. Presionando el botón a la derecha en el estado de pesaje lo restablecerá a cero

Conversión de unidades: Cuando está activada, la unidad de pesaje predeterminada es "g". Pulse el botón de la derecha para introducir la conversión de unidades: g-oz-ml

Función de temporización:

1. En el estado encendido, presione el botón izquierdo una vez para comenzar a contar, y presione el botón izquierdo de nuevo para dejar de contar
2. Pulse el botón izquierdo dos veces seguidas para restablecer el temporizador y volver al modo de temporización positiva,
3. Presione el botón izquierdo tres veces seguidas para entrar en el modo de ajuste de cuenta regresiva. Haga clic en el botón izquierdo de nuevo para cambiar entre minutos y segundos. Haga clic en el botón derecho para establecer la hora. Una vez establecida la hora, haga clic en el botón izquierdo para confirmar y comenzar la cuenta regresiva.
4. El valor máximo del temporizador es de 99 minutos y 99 segundos. Cuando finalice la cuenta regresiva, habrá una alarma de sonido de un minuto. Hacer clic en cualquier tecla desactivará el mensaje de alarma

Símbolos y instrucciones de carga:

Cuando se inserta el cable de carga USB para cargar, la pantalla izquierda mostrará el nivel de la batería y el símbolo de carga (la pantalla alterna de los símbolos de nivel de la batería indica que la carga está en curso)

2. Después de ser cargado completamente, se apaga automáticamente, con una carga completa de 4 células de la red (cargado completamente cada 3-5 horas)
3. No pese durante la carga
4. Cuando la función de temporización no funciona durante 60 segundos, cambiará automáticamente a un aviso de nivel de batería

Prompt de sobrecarga de peso: EEEEE

Batería baja: LO

Instabilidad del peso: 

1. Pesage maximum: 3kg/2kg/1kg, précision 0,1g
2. Trois unités de conversion: g, ml, oz
Graduation: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. La table de pesage est en plastique ABS, qui est pratique et durable, et facile à nettoyer.
4. Le produit est équipé d'un capteur de pression de haute précision, qui est sensible et précis dans la pesage
5. Affichage haute définition HD invisible, lecture claire sans réflexion
6. Boutons tactiles, faciles à utiliser
7. Il y a des invites vocales pour le fonctionnement de la clé
8. Avec la fonction d'enregistrement du temps, le timing positif et le compte à rebours.
9. Affichage de puissance automatique
10. Batterie basse, arrêt automatique, fonction de pelage

Opération de pesage:

1. Placez le produit sur une surface dure et plate, appuyez et maintenez le bouton gauche pendant 2 secondes pour l'allumer
2. Placez l'article sur la table de pesage, et le poids de l'article sera affiché sur l'écran droit
3. Appuyer sur le bouton à droite dans l'état de pesage le réinitialisera à zéro

Conversion d'unités: Lorsque activée, l'unité de pesage par défaut est "g". Appuyez longtemps sur le bouton à droite pour entrer la conversion unitaire: g-oz-ml

Fonction de chronométrage:

1. Dans l'état d'alimentation, appuyez sur le bouton gauche une fois pour commencer à compter, et appuyez à nouveau sur le bouton gauche pour arrêter de compter
2. Appuyez sur le bouton gauche deux fois d'affilée pour réinitialiser le temporisateur et retourner au mode temporisation positive,
3. Appuyez sur le bouton gauche trois fois de suite pour entrer dans le mode de réglage du compte à rebours. Cliquez à nouveau sur le bouton gauche pour passer entre minutes et secondes. Cliquez sur le bouton droit pour définir l'heure. Une fois l'heure définie, cliquez sur le bouton gauche pour confirmer et démarrer le compte à rebours.
4. La valeur maximale du temporisateur est de 99 minutes et 99 secondes. Lorsque le compte à rebours se termine, il y aura une minute d'alarme sonore. Cliquer sur n'importe quelle touche désactivera l'invite d'alarme

Symboles et instructions de charge :

Lorsque le câble de charge USB est inséré pour la charge, l'écran gauche affichera le niveau de la batterie et le symbole de charge (affichage alternatif des symboles de niveau de la batterie indique que la charge est en cours)

2. Après avoir été entièrement chargé, il s'éteint automatiquement, avec une charge complète de 4 cellules de grille (entièrement chargée toutes les 3-5 heures)
3. Ne pas peser pendant la charge
4. Lorsque la fonction de temporisation n'est pas utilisée pendant 60 secondes, elle passera automatiquement à une invite de niveau de batterie

Prompt de surcharge de poids: EEEEE

Batterie faible: LO

Instabilité du poids:

88.88 UnSt

1. Pesatura massima: 3kg/2kg/1kg, precisione 0.1g
 2. Tre unità di conversione: g, ml, oz
- Graduazione: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Il tavolo di pesatura è fatto di plastica ABS, che sono convenienti e durevoli e facili da pulire.
 4. Il prodotto è dotato di un sensore di pressione di alta precisione, che è sensibile e preciso nella pesatura
 5. Visualizzatore ad alta definizione HD invisibile, lettura chiara senza riflessione
 6. pulsanti tattili, facili da operare
 7. Ci sono suggerimenti vocali per l'operazione chiave
 8. Con funzione di registrazione del tempo, tempistica positiva e conto alla rovescia.
 9. Visualizzatore di potenza automatico
 10. Basso prompt della batteria, spegnimento automatico, funzione di peeling

Operazione di pesatura:

1. Posizionare il prodotto su una superficie dura e piatta, premere e tenere premuto il pulsante sinistro per 2 secondi per accenderlo
2. Posizionare l'articolo sul tavolo di pesatura e il peso dell'articolo verrà visualizzato sullo schermo destro
3. Premendo il pulsante a destra nello stato di pesatura lo resetterà a zero

Conversione unità: Quando è attivata, l'unità di pesatura predefinita è "g". Premere il pulsante a destra per inserire la conversione unitaria: g-oz-ml

Funzione di cronometro:

1. Nello stato di alimentazione, premere il pulsante sinistro una volta per iniziare a contare, e premere nuovamente il pulsante sinistro per smettere di contare
2. Premere il pulsante sinistro due volte di fila per resettare il timer e tornare alla modalità di cronometro positivo,
3. Premere il pulsante sinistro tre volte di fila per entrare nella modalità di impostazione del conto alla rovescia. Fai nuovamente clic sul pulsante sinistro per passare tra minuti e secondi. Fare clic sul pulsante destro per impostare l'ora. Una volta impostata l'ora, fare clic sul pulsante sinistro per confermare e iniziare il conto alla rovescia.
4. Il valore massimo del timer è di 99 minuti e 99 secondi. Quando il conto alla rovescia finisce, ci sarà un segnale di allarme sonoro di un minuto. Cliccando su qualsiasi tasto disattiverà il prompt di allarme

Simboli e suggerimenti di ricarica:

Quando il cavo di ricarica USB è inserito per la ricarica, lo schermo a sinistra mostrerà il livello della batteria e il simbolo di ricarica (la visualizzazione alternativa dei simboli del livello della batteria indica che la ricarica è in corso)

2. Dopo essere pienamente caricato, si spegne automaticamente, con una carica completa di 4 celle di griglia (pienamente caricate ogni 3-5 ore)
3. Non pesare durante la carica
4. Quando la funzione di temporizzazione non è operata per 60 secondi, cambierà automaticamente a un prompt di livello della batteria

Prompt di sovraccarico di peso: EEEEE

Batteria bassa: LO

Prompt di instabilità del peso: 

1. 最高の重量:3kg/2kg/1kg、精度 0.1g

2. 3 つの変換単位:g、ml、オンス

卒業:0.1g、0.005oz、0.1ml

3. 重量テーブルは便利で耐久で、清潔にすること容易な ABS プラスチックで作られています。

4. プロダクトは重量で敏感で正確な高精度圧力センサーで装備されています

5. 見えない HD の高定義ディスプレイ、反射なしの明確な読み取り

6. 操作容易なタッチボタン

7. キー操作のための音声プロンプトがあります

8. 時間記録機能、肯定的なタイミングおよびカウントダウンで。

9. 自動電源表示

10. 低い電池のプロンプト、自動シャットダウン、皮 10.

重量操作:

1. プロダクトを硬く、平らな表面に置き、それをオンにするために 2 秒間左ボタンを押し、保持して下さい

2. 重量テーブルに項目を置き、項目の重量は右画面に表示されます

3. 重量状態の右側のボタンを押すと、ゼロにリセットされます

ユニット変換: オンにすると、デフォルトの重量ユニットは "g" です。右側のボタンを長く押してユニット変換を入力します: g-oz-ml

タイミング機能:

1. 状態の電源で、カウントを始めるために一度左ボタンを押し、カウントを停止するために再び左ボタンを押します

2. タイマーをリセットし、ポジティブタイミングモードに戻るために連続して 2 回左ボタンを押します。

3. カウントダウン設定モードに入るために 3 回連続して左ボタンを押します。左ボタンを再びクリックして、分と秒の間を切り替えます。右ボタンをクリックして時間を設定します。時間が設定されたら、左ボタンをクリックしてカウントダウンを確認して開始します。

4. 最大タイマー値は 99 分 99 秒です。カウントダウンが終わると、1 分の音のアラームが表示されます。任意のキーをクリックすると、アラームプロンプトがオフになります。

充電シンボルとプロンプト:

充電のために USB 充電ケーブルを挿入すると、左の表示画面はバッテリーレベルと充電シンボルを表示します (バッテリーレベルシンボルの交替表示は充電が進行中であることを示します)

2. 完全に充電された後、自動的に 4 つのグリッド細胞の完全な充電 (3-5 時間ごとに完全に充電) でシャットダウン

3. 充電中に重さないでください

4. タイミング機能が 60 秒間作動しないとき、電池レベルのプロンプトに自動的に切り替えます

重量過負荷プロンプト: EEEEE

低電池プロンプト: LO

重量の不安定性プロンプト: 

1. 최대 무게: 3kg/2kg/1kg, 정확도 0.1g
2. 3 개의 변환 단위: g, ml, oz
 줄업: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. 무게 테이블은 편리하고 내구성이 있고 청소하기 쉬운 ABS 플라스틱으로 만들어집니다.
4. 제품은 무게에 민감하고 정확한 고정밀도 압력 센서로 장착되어 있습니다
5. 보이지 않는 HD 고정 의 전시, 반영없이 명확한 읽기
6. 작동하기 쉬운 터치 버튼
7. 키 가동을 위한 음성 표시가 있습니다
8. 시간 기록 기능, 긍정적인 타이밍 및 카운트다운.
9. 자동적인 전원 표시
10. 낮은 건전지 프롬프트, 자동적인 종료, 10. 10 10 10. 10 10 10. 10 10 10 10.

무게 작업:

1. 단단하고 평평한 표면에 제품을 놓고, 그것을 켜기 위해 2 초 동안 왼쪽 버튼을 누르고 유지하십시오
2. 무게 테이블에 항목을 놓고, 항목의 무게는 오른쪽 화면에 표시됩니다
3. 무게 상태에서 오른쪽 버튼을 누르면 0 으로 재설정됩니다.

단위 변환: 켜면 기본 무게 단위는 "g"입니다.단위 변환을 입력하기 위해 오른쪽 버튼을 긴 누르십시오:
g-oz-ml

타이밍 기능:

1. 상태에 있는 힘에서, 카운팅을 시작하기 위해 한 번 왼쪽 버튼을 누르고, 카운팅을 중단하기 위해 다시 왼쪽 버튼을 누르십시오
2. 타이머를 재설정하고 긍정적인 타이밍 모드로 돌아가기 위해 연속으로 두 번 왼쪽 버튼을 누르십시오.
3. 카운트다운 설정 모드를 입력하기 위해 왼쪽 버튼을 연속으로 세 번 누르십시오.왼쪽 버튼을 다시 클릭하여 분과 초 사이를 전환합니다.오른쪽 버튼을 클릭하여 시간을 설정합니다.시간이 설정되면 왼쪽 버튼을 클릭하여 다운카운트를 확인하고 시작합니다.
4. 최대 타이머 값은 99 분 및 99 초입니다.다운카운트가 끝나면 1 분 정도 소리 경보가 나타납니다.어떤 키든지 클릭하면 알람 프롬프트를 끄게 됩니다.

충전 기호와 프롬프트:

USB 충전 케이블이 충전을 위해 삽입되면 왼쪽 디스플레이 화면은 배터리 레벨과 충전 기호를 표시합니다 (배터리 레벨 기호의 교체 표시는 충전이 진행되고 있음을 나타냅니다)

2. 완전히 충전되는 후, 그것은 자동으로, 4 개의 격자 세포의 완전한 충전으로, 닫습니다 (완전히 3-5 시간 마다 충전됩니다)
3. 충전 중에 무게를 하지 마십시오
4. 시간 기능이 60 초 동안 작동되지 않을 때, 그것은 자동으로 건전지 수준 프롬프트로 전환합니다

무게 과부하 프롬프트: EEEEE

낮은 배터리 프롬프트: LO

무게 불안정성 프롬프트: 

1. Maximal vägning: 3kg / 2kg / 1kg, noggrannhet 0,1g
2. Tre omvandlingsenheter: g, ml, oz
Utbildning: 0,1g, 0,005oz, 0,1ml
3. Vagningsbordet är tillverkat av ABS-plast, som är bekväma och hållbara och lätta att rengöra.
4. Produkten är utrustad med en högprecisionstrycksensor, som är känslig och noggrann vid vägning
5. osynlig HD högupplöst skärm, tydlig läsning utan reflektion
6. Beröringsknappar, lätta att använda
7. Det finns röstmeddelanden för tangentdrift
8. Med tidsinspelningsfunktion, positiv timing och nedräkning.
9. Automatisk strömskärm
10. Lågt batteri, automatisk avstängning, peeling funktion

Vägning:

1. Placera produkten på en hård och platt yta, tryck och håll vänster knapp i 2 sekunder för att slå på den
2. Placera objektet på vägbordet och objektets vikt visas på höger skärm
3. Om du trycker på knappen till höger i vägningstillståndet återställs den till noll

Enhetsomvandling: När den är aktiverad är standardvägningsenheten "g". Tryck långt på knappen till höger för att ange enhetsomvandlingen: g-oz-ml

Tidsfunktion:

1. I strömmen på tillstånd, tryck på vänster knapp en gång för att börja räkna, och tryck på vänster knapp igen för att sluta räkna
2. Tryck på vänster knapp två gånger i rad för att återställa timern och återvända till positivt tidsläge,
3. Tryck på vänster knapp tre gånger i rad för att ange nedräkningsinställningsläget. Klicka på vänster knapp igen för att växla mellan minuter och sekunder. Klicka på högerknappen för att ange tiden. När tiden är inställd klickar du på vänster knapp för att bekräfta och starta nedräkningen.
4. Maximalt tidsvärde är 99 minuter och 99 sekunder. När nedräkningen slutar, kommer det att bli en minuters ljudlarm.

Om du klickar på någon tangent stängs av larmtroppen


Laddningssymboler och instruktioner:

När USB-laddningskabeln sätts in för laddning visar den vänstra skärmen batterinivån och laddningssymbolen (växlande visning av batterinivåsymboler indikerar att laddning pågår)

2. Efter att ha laddats helt stängs den automatiskt av, med en full laddning av 4 nätceller (fullt laddad var 3-5 timme)
3. Väg inte under laddning
4. När tidningsfunktionen inte drivs i 60 sekunder växlar den automatiskt till en batterinivå

Vikt överbelastning prompt: EEEEE

Lågt batteri: LO

Vikt instabilitet prompt: 

1. Maximální vážení: 3kg / 2kg / 1kg, přesnost 0,1g
2. Tři konverzní jednotky: g, ml, oz
Graduování: 0,1g, 0,005oz, 0,1ml
3. Vážecí stůl je vyroben z ABS plastu, který je pohodlný a odolný a snadno se čistí.
4. Produkt je vybaven vysoce přesným senzorem tlaku, který je citlivý a přesný při vážení
5. Neviditelný HD displej s vysokým rozlišením, jasné čtení bez odrazu
6. Dotyková tlačítka, snadno ovladatelná
7. Existují hlasové výzvy pro ovládání klíče
8. S funkcí záznamu času, pozitivní načasování a odpočítávání.
9. Automatický displej napájení
10. nízká baterie prompt, automatické vypnutí, peeling funkce

Operace vážení:

1. Umístěte produkt na tvrdý a plochý povrch, stiskněte a podržte levé tlačítko po dobu 2 sekund, abyste ho zapnuli
2. Umístěte položku na vážný stůl a hmotnost položky se zobrazí na pravé obrazovce
3. Stisknutím tlačítka vpravo ve stavu vážení se resetuje na nulu

Konverze jednotky: Když je zapnuta, výchozí vážná jednotka je "g". Stlačením tlačítka vpravo zadáte převod jednotky: g-oz-ml

Funkce načasování:

1. Ve stavu zapnutí stiskněte levé tlačítko jednou, abyste začali počítat, a stiskněte levé tlačítko znovu, abyste přestali počítat
2. Stiskněte levé tlačítko dvakrát za sebou, abyste resetovali časovač a vrátili se do režimu pozitivního načasování,
3. Stiskněte levé tlačítko třikrát v řadě pro vstup do režimu nastavení odpočítávání. Opět klepněte na levé tlačítko pro přepínání mezi minutami a sekundami. Klikněte pravým tlačítkem pro nastavení času. Jakmile je čas nastaven, klikněte na levé tlačítko pro potvrzení a spuštění odpočítávání.
4. Maximální hodnota časovače je 99 minut a 99 sekund. Když skončí odpočítávání, zobrazí se jeden minutový zvukový poplach. Kliknutím na jakoukoli klávesu vypnete poplach


Nabíjecí symboly a výzvy:

Při vložení nabíjecího kabelu USB pro nabíjení se na levé obrazovce zobrazí úroveň baterie a symbol nabíjení (střídavé zobrazení symbolů úrovně baterie naznačuje, že nabíjení probíhá)

2. Po plném nabíjení se automaticky vypne s plným nabíjením 4 mřížkových buněk (plně nabité každých 3-5 hodin)
3. Nevážíte při nabíjení
4. Když funkce načasování není provozována po dobu 60 sekund, automaticky přepne na výzvu o úrovni baterie

Hmotnost přezatížení: EEEEE

Nízká baterie: LO

Hmotnost nestabilita pr 

3. التنظيف وسهلة ، ودائمة مريحة والتي ، ABS البلاستيك من مصنوع الوزن جدول .

4. الوزن في ودقيق حساس وهو ، الدقة عالي ضغط بمستشعر المنتج مجهز .

5. انعكاس دون واضحة قراءة ، مرئي غير HD الوضوح عالي عرض .

6. التشغيل سهلة ، اللمس أزرار .

7. المفتاح لعملية صوتية تعليمات هناك .

8. التنازلي والعد الإيجابي والتوقيت الوقت تسجيل وظيفة مع .

9. التلقائي الطاقة عرض .

10. تفسير وظيفة ، تلقائي إغلاق ، منخفضة بطارية .

الوزن عملية:

1. لتشغيله ثانيتين لمدة الأيسر بالزر واحتفظ اضغط ، ومسطح صلب سطح على المنتج ضع .

2. اليمنى الشاشة على البند وزن عرض وسيتم ، الوزن جدول على البند ضع .

3. الصفر إلى تعيده سوف الوزن حالة في اليمين على الزر على الضغط .

g-oz-ml: الوحدة تحويل لإدخال اليمين على الزر على طويلا اضغط . "g" هي الافتراضية الوزن وحدة ، تشغيلها عند :الوحدة تحويل

:التوقيت وظيفة:

1. العد لتوقف أخرى مرة الأيسر الزر على واضغط ، العد لبدء واحدة مرة الأيسر الزر على اضغط ، الطاقة تشغيل حالة في .

2. ، الإيجابي التوقيت وضع إلى والعودة المؤقت تعيين لإعادة التوالي على مرتين الأيسر الزر على اضغط .

3. والثواني الدقائق بين للتبديل الأيسر الزر على أخرى مرة انقر .التنازلي العد إعداد وضع لإدخال التوالي على مرات ثلاث الأيسر الزر على اضغط .

4. التنازلي العد وبدء للتأكيد الأيسر الزر فوق انقر ، الوقت تعيين بمجرد .الوقت لتحديد الأيمن الزر على انقر .

مفتاح أي على انقر .واحدة دقيقة لمدة صوتي إنذار هناك سيكون ، التنازلي العد ينتهي عندما .ثانية 99 و دقيقة 99 هي للمؤقت القصوى القيمة .

الإنذار جهاز تشغيل إيقاف إلى سيؤدي

:والإرشادات الرموز شحن

البطارية مستوى لرموز المتناوب العرض يشير) الشحن ورمز البطارية مستوى اليسرى العرض شاشة ستظهر ، للشحن USB الشحن كابل إدراج عند

(جار الشحن أن إلى

2. (ساعات 3-5 كل بالكامل شحن) شبكة خلايا 4 من كامل شحن مع ، تلقائيا يغلق فإنه ، بالكامل شحنها يتم أن بعد

3. الشحن أثناء تزن لا

4. البطارية مستوى إلى تلقائيا تتحول فسوف ، ثانية 60 لمدة التوقيت وظيفة تشغيل يتم لا عندما

الزائد التحميل وزن EEEEE

LO:منخفضة بطارية

الوزن استقرار عدم 88:88 Unit

1. Maksymalne ważenie: 3 kg / 2 kg / 1 kg, dokładność 0,1 g
2. Trzy jednostki konwersji: g, ml, oz
Ukończenie: 0,1 g, 0,005 uncji, 0,1 ml
3. Stoł do ważenia jest wykonany z tworzywa sztucznego ABS, które są wygodne i trwałe oraz łatwe w czyszczeniu.
4. Produkt jest wyposażony w precyzyjny czujnik ciśnienia, który jest wrażliwy i dokładny w ważeniu
5. Niewidoczny wyświetlacz HD o wysokiej rozdzielczości, jasny odczyt bez odbicie
6. Przyciski dotykowe, łatwe w obsłudze
7. Istnieją wskazówki głosowe do obsługi klucza
8. Z funkcją nagrywania czasu, pozytywnym czasem i odliczaniem odwrotnym.
9. Automatyczny wyświetlacz zasilania
10. Niska bateria, automatyczne wyłączenie, funkcja peelingu

Operacja ważenia:

1. Umieść produkt na twardej i płaskiej powierzchni, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk przez 2 sekundy, aby go włączyć
2. Umieść przedmiot na stole do ważenia, a waga przedmiotu zostanie wyświetlona na prawym ekranie
3. Naciśnięcie przycisku po prawej stronie w stanie ważenia zresetuje go na zero

Konwersja jednostek: Po włączeniu domyślną jednostką ważenia jest "g". Długo naciśnij przycisk po prawej stronie, aby wprowadzić konwersję jednostki: g-oz-ml

Funkcja czasu:

1. W stanie włączonego naciśnij lewy przycisk raz, aby rozpocząć liczenie, a następnie naciśnij lewy przycisk, aby przestać liczyć
2. Naciśnij lewy przycisk dwa razy z rzędu, aby zresetować zegar i wrócić do trybu pozytywnego czasu,
3. Naciśnij lewy przycisk trzy razy z rzędu, aby wejść do trybu ustawienia odliczania odwrotnego. Kliknij ponownie lewy przycisk, aby przełączać się między minutami a sekundami. Kliknij prawym przyciskiem, aby ustawić czas. Po ustawieniu czasu kliknij lewy przycisk, aby potwierdzić i rozpocząć odliczanie odwrotne.
4. Maksymalna wartość czasu to 99 minut i 99 sekund. Po zakończeniu odliczania pojawi się jeden minutowy dźwiękowy alarm. Kliknięcie dowolnego klawisza wyłączy alarm

Symbole ładowania i wskazówki:

Kiedy kabel ładowania USB jest wkładany do ładowania, na lewym ekranie wyświetla się poziom baterii i symbol ładowania (wymienne wyświetlanie symbolów poziomu baterii wskazuje, że ładowanie jest w trakcie)

2. Po pełnym naładowaniu automatycznie się wyłącza, z pełnym naładowaniem 4 komórek sieciowych (w pełni naładowane co 3-5 godzin)
3. Nie waż podczas ładowania
4. Kiedy funkcja czasu nie jest obsługiwana przez 60 sekund, automatycznie przełączy się na wskazówkę poziomu baterii

Prompt przeciążenia masy: EEEEE

Prompt niskiej baterii: LO

Instalacja niestabilności masy:

88.88 UnSt

1. Maximaal wegen: 3kg/2kg/1kg, nauwkeurigheid 0.1g
 2. Drie omzettingseenheden: g, ml, oz
- Afstuderen: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. De weegtafel is gemaakt van ABS-plastic, dat handig en duurzaam, en gemakkelijk te reinigen is.
 4. Het product is uitgerust met een hogeprecisie druksensor, die gevoelig en nauwkeurig is in het wegen
 5. Onzichtbare HD high-definition vertoning, duidelijke lezing zonder reflectie
 6. Touch knoppen, gemakkelijk te bedienen
 7. Er zijn spraakprompts voor sleutelverwerking
 8. Met tijd opnamefunctie, positieve timing en aftelling.
 9. Automatische machtsvertoning
 10. Laag batterij prompt, automatische afsluiting, peeling functie

Weegbedrijf:

1. Plaats het product op een hard en vlak oppervlak, druk en houd de linkerknop 2 seconden vast om het aan te schakelen
 2. Plaats het item op de weegtafel, en het gewicht van het item zal op het rechterscherm worden weergegeven
 3. Door op de knop aan de rechterkant te drukken in de weegstoestand wordt het gereset op nul
- Eenheidskonversie: Wanneer ingeschakeld, is de standaard weegeenheid "g". Druk lang op de knop rechts om de eenheidsconversie in te voeren: g-oz-ml

Timing functie:


1. In de macht aan staat, druk de linkerknop eenmaal om te beginnen met tellen, en druk de linkerknop opnieuw om te stoppen met tellen
2. Druk op de linkerknop twee keer op rij om de timer te resetten en terug te keren naar de positieve timingmodus,
3. Druk drie keer op rij op de linkerknop om de aftellingsmodus in te voeren. Klik opnieuw op de linkerknop om te schakelen tussen minuten en seconden. Klik met de rechterknop om de tijd in te stellen. Zodra de tijd is ingesteld, klik je op de linkerknop om het aftellen te bevestigen en te starten.
4. De maximale timer waarde is 99 minuten en 99 seconden. Wanneer het aftellen eindigt, zal er een geluidsalarm van een minuut zijn. Door op een toets te klikken wordt de alarmprompt uitgeschakeld

Oplaadsymbolen en aanwijzingen:

- Wanneer de USB-laadkabel wordt ingeschakeld voor het opladen, zal het linker scherm het batterijniveau en het oplaadsymbool tonen (afwisselend weergegeven van batterijniveausymbolen geeft aan dat het opladen aan de gang is)
2. Nadat het volledig geladen is, sluit het automatisch af, met een volledige lading van 4 netwerkcellen (volledig geladen elke 3-5 uur)
 3. Weeg niet tijdens het laden
 4. Wanneer de timingfunctie niet gedurende 60 seconden wordt bediend, zal het automatisch schakelen naar een batterijniveau prompt

Gewicht overbelasting prompt: EEEEE

Laag batterij prompt: LO

Gewicht instabiliteit prompt: 

1. Maksimal vejning: 3kg / 2kg / 1kg, nøjagtighed 0,1g
2. Tre konverteringsenheder: g, ml, oz
Graduation: 0,1g, 0,005oz, 0,1ml
3. Vægebordet er lavet af ABS-plast, som er praktiske og holdbare og nemme at rengøre.
4. Produktet er udstyret med en højpræcisionstryksensor, som er følsom og nøjagtig ved vejning
5. Usynlig HD-skærm i høj opløsning, klar læsning uden refleksion
6. Touch knapper, let at betjene
7. Der er tale prompts til nøglebetjening
8. Med tidsregistreringsfunktion, positiv timing og nedtælling.
9. Automatisk strømvisning
10. Lavt batteri prompt, automatisk nedlukning, skrælning funktion

Vejningsoperation:

1. Placer produktet på en hård og flad overflade, tryk og hold venstre knap i 2 sekunder for at tænde det
2. Placer varen på vægebordet, og varens vægt vises på højre skærm
3. Ved at trykke på knappen til højre i vejestilstanden nulstilles den til nul

Enhedskonvertering: Når den er tændt, er standardvejeenheden "g". Langt tryk på knappen til højre for at indtaste enheden konvertering: g-oz-ml

Timing funktion:

1. Tryk på venstre knap én gang for at begynde at tælle, og tryk på venstre knap igen for at stoppe med at tælle
2. Tryk på venstre knap to gange i træk for at nulstille timeren og vende tilbage til den positive timingstilstand,
3. Tryk på venstre knap tre gange i træk for at indtaste nedtællingsindstillingen. Klik på venstre knap igen for at skifte mellem minutter og sekunder. Klik på højre knap for at indstille tiden. Når tiden er indstillet, skal du klikke på venstre knap for at bekræfte og starte nedtællingen.
4. Den maksimale timer værdi er 99 minutter og 99 sekunder. Når nedtællingen slutter, vil der være en et minuts lydalarm. Ved at klikke på en hvilken som helst nøgle slukkes alarmprompten

Opladningssymboler og instruktioner:

Når USB-opladningskablet er indsat til opladning, vises batteriniveauet og opladningssymbolet på venstre skærm (skiftende visning af batteriniveausymboler indikerer, at opladningen er i gang)

2. Efter at være fuldt opladet, lukker det automatisk ned, med en fuld opladning af 4 netceller (fuldt opladet hver 3-5 timer)
3. Væg ikke under opladning
4. Når timingsfunktionen ikke betjenes i 60 sekunder, skifter den automatisk til en batteriniveau prompt

Vægt overbelastning prompt: EEEEE

Lavt batteri prompt: LO

Vægt ustabilitet prompt: 

1. Maximális súly: 3kg / 2kg / 1kg, pontosság 0,1g
2. Három átalakítási egység: g, ml, oz
- Fokozatosság: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. A mérési asztal ABS műanyagból készült, amelyek kényelmesek és tartósak, és könnyen tisztíthatók.
4. A termék nagy pontosságú nyomásérzékelővel van felszerelve, amely érzékeny és pontos a mérésben
5. Láthatatlan HD nagy felbontású kijelző, világos olvasás tükrözés nélkül
6. Érintési gombok, könnyen kezelhetők
7. Vannak hangjelzések a kulcs működéséhez
8. Az időrögzítési funkcióval, pozitív időzítéssel és visszaszámlálással.
9. Automatikus teljesítménykijelző
10. Alacsony akkumulátor prompt, automatikus kikapcsolás, peeling funkció

Súlyművelet:

1. Helyezze a terméket kemény és lapos felületre, nyomja meg és tartsa tartva a bal gombot 2 másodpercig, hogy bekapcsolja
 2. Helyezze az elemet a mérőasztalra, és az elem súlya a jobb képernyőn jelenik meg
 3. A mérési állapotban a jobb oldali gomb megnyomása nullára állítja vissza
- Egységátalakítás: Ha bekapcsolott, az alapértelmezett mérőegység a "g". Hosszú nyomja meg a jobb oldali gombot az egység átalakításához: g-oz-ml

Időzítési funkció:

1. A bekapcsolott állapotban nyomja meg egyszer a bal gombot a számlálás elkezdéséhez, és nyomja meg újra a bal gombot a számlálás leállításához
2. Nyomja meg a bal gombot kétszer egymást, hogy visszaállítsa az időzítőt, és visszatérjen a pozitív időzítési módba,
3. Nyomja meg a bal gombot háromszor egymást, hogy belépjen a visszaszámlálási beállítási módba. Kattintson ismét a bal gombra a perc és másodperc közötti váltáshoz. Kattintson a jobb gombra az idő beállításához. Miután beállították az időt, kattintson a bal gombra a visszaszámlálás megerősítéséhez és elindításához.
4. A maximális időzítő érték 99 perc és 99 másodperc. Amikor a visszaszámlálás befejeződik, egy percnyi hangos riasztó üzenet érkezik. Bármilyen gombra kattintva kikapcsolja a riasztási hívót


Töltési szimbólumok és jelzések:

- Amikor az USB töltőkábel be van helyezve a töltésre, a bal képernyő megjeleníti az akkumulátorszintet és a töltési szimbólumot (az akkumulátorszint szimbólumok váltakozó megjelenítése jelzi, hogy a töltés folyamatban van)
2. Miután teljesen feltöltött, automatikusan kikapcsolódik, 4 hálózati cella teljes töltésével (3-5 óránként teljesen feltöltve)
 3. Ne súlyozzon töltés közben
 4. Amikor az időzítési funkció nem működik 60 másodpercen át, automatikusan vált az akkumulátorszintre

Túlterhelés prompt: EEEEE

Alacsony akkumulátor: LO

Súly instabilitás:



1. Pesagem máxima: 3kg/2kg/1kg, precisão 0.1g
2. Três unidades de conversão: g, ml, oz
Graduação: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. A mesa de pesagem é feita de plástico ABS, que são convenientes e duráveis e fáceis de limpar.
4. O produto é equipado com um sensor de pressão de alta precisão, que é sensível e preciso na pesagem
5. exibição de alta definição HD invisível, leitura clara sem reflexão
6. botões de toque, fáceis de operar
7. Existem solicitações de voz para a operação da chave
8. Com função de gravação do tempo, temporização positiva e contagem regressiva.
9. Exibição de energia automática
10. Prompt de baixa bateria, desligamento automático, função de descascamento

Operação de pesagem:

1. Coloque o produto em uma superfície dura e plana, pressione e segure o botão esquerdo por 2 segundos para ligá-lo
2. Coloque o item na mesa de pesagem, e o peso do item será exibido na tela direita
3. Pressionando o botão à direita no estado de pesagem irá resetá-lo para zero

Conversão de unidades: Quando ativada, a unidade de pesagem padrão é "g". Pressione o botão à direita para entrar na conversão de unidades: g-oz-ml

Função de temporização:

1. No estado de alimentação, pressione o botão esquerdo uma vez para começar a contar, e pressione o botão esquerdo novamente para parar de contar
2. Pressione o botão esquerdo duas vezes seguidas para redefinir o temporizador e retornar ao modo de temporização positiva,
3. Pressione o botão esquerdo três vezes seguidas para entrar no modo de configuração de contagem regressiva. Clique novamente no botão esquerdo para alternar entre minutos e segundos. Clique no botão direito para definir a hora. Uma vez definida a hora, clique no botão esquerdo para confirmar e iniciar a contagem regressiva.
4. O valor máximo do temporizador é de 99 minutos e 99 segundos. Quando a contagem regressiva terminar, haverá um alarme sonoro de um minuto. Clicar em qualquer tecla desligará o prompt de alarme

Símbolos e instruções de carregamento:

Quando o cabo de carregamento USB é inserido para carregamento, a tela esquerda mostrará o nível da bateria e o símbolo de carregamento (a exibição alternada dos símbolos de nível da bateria indica que o carregamento está em andamento)

2. Depois de ser totalmente carregado, ele desliga automaticamente, com uma carga completa de 4 células da grade (totalmente carregado a cada 3-5 horas)
3. Não pese durante o carregamento
4. Quando a função de temporização não é operada por 60 segundos, ela mudará automaticamente para um pedido de nível de bateria

Prompt de sobrecarga de peso: EEEEE

Prompt de baixa bateria: LO

Instabilidade do peso: 

1. Μέγιστη ζύγιση: 3kg/2kg/1kg, ακρίβεια 0.1g
2. Τρεις μονάδες μετατροπής: g, ml, oz
Αποφοίτηση: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Ο πίνακας ζυγισμού είναι κατασκευασμένος από το πλαστικό ABS, το οποίο είναι βολικό και ανθεκτικό, και εύκολο να καθαρίσει.
4. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα πίεσης υψηλής ακρίβειας, ο οποίος είναι ευαίσθητος και ακριβής στη ζύγιση
5. Αόρατη επίδειξη υψηλής ευκρίνειας HD, σαφής ανάγνωση χωρίς αντανάκλαση
6. Κουμπία αφής, εύκολο να λειτουργήσει
7. Υπάρχουν φωνητικές οδηγίες για τη λειτουργία κλειδιών
8. Με τη λειτουργία εγγραφής χρόνου, θετικό χρονοδιάγραμμα και αντίστροφη μέτρηση.
9. Αυτόματη επίδειξη ισχύος
10. Χαμηλή γρήγορη μπαταρία, αυτόματη διακοπή, λειτουργία φλούδας

Λειτουργία ζυγής:

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια, πιέστε και κρατήστε το αριστερό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε
2. Τοποθετήστε το στοιχείο στον πίνακα ζυγισμού, και το βάρος του στοιχείου θα εμφανιστεί στη δεξιά οθόνη
3. Πατώντας το κουμπί στα δεξιά στην κατάσταση ζυγισμού θα το επαναφέρετε στο μηδέν

Μετατροπή μονάδας: Όταν ενεργοποιείται, η προεπιλεγμένη μονάδα ζυγισμού είναι "g". Πατήστε το κουμπί στα δεξιά για να εισάγετε τη μετατροπή μονάδας: g-oz-ml

Λειτουργία χρόνου:

1. Στη δύναμη στο κράτος, πατήστε το αριστερό κουμπί μια φορά για να αρχίσετε την μέτρηση, και πατήστε το αριστερό κουμπί πάλι για να σταματήσετε την μέτρηση
2. Πατήστε το αριστερό κουμπί δύο φορές στη σειρά για να επαναρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα και να επιστρέψετε στη θετική λειτουργία χρονοδιαγράμματος,
3. Πατήστε το αριστερό κουμπί τρεις φορές στη σειρά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης αντίστροφης μέτρησης. Κάντε κλικ ξανά στο αριστερό κουμπί για να αλλάξετε μεταξύ λεπτών και δευτερολέπτων. Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί για να ορίσετε την ώρα. Μόλις οριστεί η ώρα, κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
4. Η μέγιστη τιμή χρονοδιαγράμματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, θα εμφανιστεί ένας ήχος συναγερμού ενός λεπτού. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο θα απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση συναγερμού

Σύμβολα φόρτισης και οδηγίες:

Όταν το καλώδιο φόρτισης USB εισάγεται για φόρτιση, η αριστερή οθόνη οθόνης θα δείξει το επίπεδο της μπαταρίας και το σύμβολο φόρτισης (εναλλασσόμενη οθόνη των συμβόλων επίπεδου μπαταρίας υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη)

2. Αφού είναι πλήρως φορτισμένο, αυτόματα κλείνει, με πλήρη φόρτιση 4 κυττάρων πλέγματος (πλήρως φορτισμένο κάθε 3-5 ώρες)
3. Μην ζυγίζετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης
4. Όταν η λειτουργία συγχρονισμού δεν λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα, θα αλλάξει αυτόματα σε μια προειδοποίηση επιπέδου μπαταριών

Βάρος υπερφόρτωσης prompt: EEEEE

Χαμηλή μπαταρία prompt: LO

Ασταθερότητα βάρους γρήγορη:

88.88 0.5g

1. Suurin paino: 3kg / 2kg / 1kg, tarkkuus 0,1 g

2. Kolme muuntoyksikköä: g, ml, oz

Valmistuminen: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml

3. Punnituspöytä on valmistettu ABS-muovista, jotka ovat käteviä ja kestäviä ja helppo puhdistaa.

4. Tuotteessa on korkean tarkkuuden paineanturi, joka on herkkä ja tarkka punnituksessa

5. Näkymätön HD korkean tarkkuuden näyttö, selkeä lukeminen ilman heijastusta

6. kosketuspainikkeet, helppo käyttää

7. Avaimen käyttöön on ääni-ohjeita

8. Aika tallennustoiminto, positiivinen ajoitus ja laskenta.

9. Automaattinen virtanäyttö

10. Alhainen akku, automaattinen sammuus, kuorinta toiminto

Punnitustoiminta:

1. Aseta tuote kovalle ja tasaiselle pinnalle, paina ja pidä vasempaa painiketta 2 sekuntia, jotta se käynnistyy

2. Aseta kohde punnituspöydälle, ja kohden paino näkyy oikealla näytöllä

3. Painamalla painotustilassa oikealla olevaa painiketta palautetaan se nolnaan

Yksikön muuntaminen: Kun se on päällä, oletuspunnitusyksikkö on "g". Paina oikealla olevaa painiketta, jotta voit syöttää yksikön muunnoksen: g-oz-ml

Aikaisutoiminto:

1. Virta-tilassa paina vasempaa painiketta kerran laskemisen aloittamiseksi ja paina vasempaa painiketta uudelleen laskemisen lopettamiseksi

2. Paina vasempaa painiketta kahdesti peräkkäin palauttaa ajastin ja palata positiiviseen ajoitustilaan,

3. Paina vasempaa painiketta kolme kertaa peräkkäin siirtyäksesi takaisinlaskentaasetustilaan. Napsauta vasempaa painiketta uudelleen vaihtaaksesi minuuttien ja sekuntien välillä. Napsauta oikeaa painiketta asettaaksesi ajan. Kun aika on asetettu, napsauta vasempaa painiketta vahvistaaksesi ja aloittaaksesi laskennan.

4. Ajastin enimmäisarvo on 99 minuuttia ja 99 sekuntia. Kun laskenta päättyy, tulee yhden minuutin äänihälytys. Napsauttamalla mitä tahansa näppäintä sammutetaan hälytyspyyntö

Lataussymbolit ja ohjeet:

Kun USB-latauskaapeli on kytketty lataukseen, vasemmalla näytöllä näkyy akkutaso ja lataussymboli (akkutason symbolien vaihteleva näyttö osoittaa, että lataus on käynnissä)

2. Kun se on täysin ladattu, se sammuu automaattisesti, 4 verkkosolua (täysin ladattu 3-5 tunnin välein)

3. Älä paina latauksen aikana

4. Kun ajoitustoimintoa ei käytetä 60 sekuntia, se vaihtaa automaattisesti akun tasoon

Paino ylikuormitus pyyntö: EEEEE

Alhainen akun pyyntö: LO

Painon epävakaus: 

1. Cântirirea maximă: 3kg / 2kg / 1kg, precizie 0,1g
2. Trei unități de conversie: g, ml, oz
absolvire: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. masa de cântărire este realizată din plastic ABS, care sunt convenabile și durabile și ușor de curățat.
4. Produsul este echipat cu un senzor de presiune de înaltă precizie, care este sensibil și precis în cântărirea
5. Afișaj HD invizibil de înaltă definiție, citire clară fără reflecție
6. butoane de atingere, ușor de operat
7. Există solicitări vocale pentru funcționarea cheiei
8. Cu funcția de înregistrare a timpului, sincronizare pozitivă și numărare inversă.
9. Afișaj automat de putere
10. baterie scăzută prompt, închidere automată, funcție de peeling

Operațiune de cântărire:

1. Puneți produsul pe o suprafață dură și plată, apăsați și țineți butonul stâng timp de 2 secunde pentru a-l porni
2. Puneți articolul pe tabelul de cântărire și greutatea articolului va fi afișată pe ecranul din dreapta
3. Apăsarea butonului din dreapta în starea de cântărire îl va reseta la zero

Conversia unității: Când este activată, unitatea de cântărire implicită este "g". Apăsați butonul din dreapta pentru a introduce conversia unității: g-oz-ml

Funcția de sincronizare:

1. În starea de pornire, apăsați o dată butonul stâng pentru a începe numărarea și apăsați din nou butonul stâng pentru a opri numărarea
2. Apăsați butonul stâng de două ori la rând pentru a reseta cronometrul și pentru a reveni la modul de cronometru pozitiv,
3. Apăsați butonul stâng de trei ori la rând pentru a intra în modul de setare a numărătorii inverse. Faceți clic din nou pe butonul stâng pentru a comuta între minute și secunde. Faceți clic pe butonul dreapta pentru a seta ora. Odată ce ora este setată, faceți clic pe butonul din stânga pentru a confirma și a începe numărarea inversă.
4. Valoarea maximă a temporizatorului este de 99 de minute și 99 de secunde. Când se termină numărătoarea inversă, va exista o alarmă sonoră de un minut. Făcând clic pe orice tastă va dezactiva promptul de alarmă

Simboluri și indicații de încărcare:

Când cablul de încărcare USB este inserat pentru încărcare, ecranul din stânga va afișa nivelul bateriei și simbolul de încărcare (afișarea alternă a simbolurilor nivelului bateriei indică că încărcarea este în curs de desfășurare)

2. După ce este încărcat complet, se închide automat, cu o încărcare completă de 4 celule de rețea (încărcate complet la fiecare 3-5 ore)

3. Nu cântăriți în timpul încărcării

4. Când funcția de sincronizare nu este funcționată timp de 60 de secunde, se va comuta automat la un prompt la nivelul bateriei

Greutate supraîncărcare prompt: EEEEE

Bateria scăzută: LO

Instabilitatea greutății: 

1. Maksimalus sverimas: 3kg / 2kg / 1kg, tikslumas 0,1g
2. Trys konversijos vienetai: g, ml, oz
Baigimas: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Svėrimo lentelė yra pagaminta iš ABS plastiko, kuris yra patogus ir patvarus ir lengva valyti.
4. Produktas yra įrengtas aukšto tikslumo slėgio jutikliu, kuris yra jautrus ir tikslus sveriant
5. nematomas HD aukštos raiškos ekranas, aiškus skaitymas be atspindžio
6. Liestis mygtukai, lengva valdyti
7. Yra balso nurodymai klavišų veikimui
8. Su laiko įrašymo funkcija, teigiamas laikas ir atsiskaitymas.
9. Automatinis maitinimo ekranas
10. Mažas akumuliatoriaus greitas, automatinis išjungimas, pliovimo funkcija

Svėrimo operacija:

1. Padėkite produktą ant kieto ir plokščio paviršiaus, paspauskite ir laikykite kairąjį mygtuką 2 sekundes, kad jį įjungtumėte
2. Įdėkite daiktą ant svėrimo lentelės ir daikto svoris bus rodomas dešiniame ekrane
3. Paspausdami mygtuką dešinėje svėrimo būsenoje, jis bus atkurtas į nulį

Vieneto konversija: įjungus, numatytasis svėrimo vienetas yra "g". Ilgai paspauskite dešinėje esantį mygtuką, kad įvestumėte vieneto konversiją: g-oz-ml

Laiko funkcija:

1. Įjungtos būsenos metu vieną kartą paspauskite kairąjį mygtuką, kad pradėtumėte skaičiuoti, ir vėl paspauskite kairąjį mygtuką, kad nustotumėte skaičiuoti
2. Paspauskite kairąjį mygtuką du kartus iš eilės, kad iš naujo nustatytumėte laikmatį ir grįžtumėte į teigiamą laikymo režimą,
3. Paspauskite kairąjį mygtuką tris kartus iš eilės, kad įvestumėte atgalinio skaičiavimo nustatymo režimą. Vėl spustelėkite kairąjį mygtuką, kad perjungtumėte tarp minučių ir sekundžių. Spustelėkite dešinį mygtuką, kad nustatytumėte laiką. Kai nustatomas laikas, spustelėkite kairąjį mygtuką, kad patvirtintumėte ir pradėtumėte atsiskaitymą.

4. Maksimalus laikrodis yra 99 minutės ir 99 sekundės. Kai atsiskaitymas baigiasi, bus viena minutė garso signalizacijos. Paspaudę bet kurį klavišą išjungsime signalizacijos signalą

Įkrovimo simboliai ir nurodymai:

Kai USB įkrovimo kabelis įdėtas įkrovimui, kairiajame ekrane bus rodomas akumuliatoriaus lygis ir įkrovimo simbolis (pakaitinis akumuliatoriaus lygio simbolių rodymas rodo, kad įkrovimas vyksta)

2. Po to, kai jis yra visiškai įkrojamasis, jis automatiškai išjungiamas, visiškai įkrojamasis 4 tinklo ląstelėmis (visiškai įkrojamasis kas 3-5 valandas)

3. Nesverite įkrovimo metu

4. Kai laiko funkcija neveikia 60 sekundžių, ji automatiškai pereis prie akumuliatoriaus lygio

Svorio perkrovos signalas: EEEEE

Mažas akumuliatorius: LO

Svorio nestabilumas greitai:

88:88 Unst

1. Maksimum ağırlık: 3kg / 2kg / 1kg, doğruluk 0.1g
2. Üç dönüşüm birimi: g, ml, oz
Mezuniyet: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Tarım masası, uygun ve dayanıklı ve temizlenmesi kolay ABS plastikten yapılmıştır.
4. Ürün, ağırlıkta hassas ve doğru olan yüksek hassasiyetli bir basınç sensörü ile donatılmıştır
5. Görünmez HD yüksek çözünürlüklü ekran, yansıtmadan net okuma
6. Dokunmatik düğmeler, kullanımı kolay
7. Anahtar çalışması için ses istekleri var
8. Zaman kayıt fonksiyonu, olumlu zamanlama ve geri sayım ile.
9. Otomatik güç ekranı
10. Düşük pil isteği, otomatik kapatma, soyma fonksiyonu

Tartma işlemi:

1. Ürünü sert ve düz bir yüzeye yerleştirin, açmak için sol düğmeye basın ve 2 saniye tutun
2. Ögeyi tartım masasına yerleştirin ve ögenin ağırlığı sağ ekranda görüntülenecektir
3. Ağırlık durumunda sağdaki düğmeye basmak sıfıra sıfırlayacaktır

Birim dönüşümü: Açıklandığında, varsayılan tartım birimi "g" dir. Birim dönüşümünü girmek için sağdaki düğmeye uzun basın: g-oz-ml

Zamanlama fonksiyonu:

1. Güç açık durumda, saymaya başlamak için bir kez sol düğmeye basın ve saymayı durdurmak için tekrar sol düğmeye basın
2. Zamanlayıcıyı sıfırlamak ve olumlu zamanlama moduna dönmek için sol düğmeye ardı sıra iki kez basın,
3. Geri sayım ayarı moduna girmek için sol düğmeye üç kez bir sıra basın. Dakika ve saniye arasında geçiş yapmak için tekrar sol düğmeye tıklayın. Saati ayarlamak için sağ düğmeye tıklayın. Saat belirlendikten sonra, geri saymayı onaylamak ve başlatmak için sol düğmeye tıklayın.
4. Maksimum zamanlayıcı değeri 99 dakika ve 99 saniyedir. Geri sayım bittiğinde, bir dakikalık ses alarmı olacaktır. Herhangi bir tuşa tıklamak alarm isteğini kapatır

Şarj sembolleri ve istekleri:

USB şarj kablosu şarj için takıldığında, sol ekran pil seviyesini ve şarj sembolünü gösterecektir (pil seviyesi sembollerinin alternatif görüntülenmesi şarjın devam ettiğini gösterir)

2. Tam şarj edildikten sonra, otomatik olarak kapanır, 4 ızgara hücresinin tam şarjı ile (her 3-5 saatte bir tam şarj edilir)
3. Şarj sırasında ağırlık vermeyin
4. Zamanlama fonksiyonu 60 saniye boyunca çalıştırılmadığında, otomatik olarak bir pil seviyesi isteğine geçecektir

Ağırlık aşırı yük isteği: EEEEE

Düşük pil isteği: LO

Ağırlık istikrarsızlığı isteği: 

1. Максимальное взвешивание: 3 кг / 2 кг / 1 кг, точность 0,1 г
 2. Три единицы преобразования: г, мл, унция
- Выпуск: 0.1г, 0.005унция, 0.1мл
3. Стол взвешивания изготовлен из пластика АБС, которые удобны и прочны, и легко чистить.
 4. Продукт оснащен высокоточным датчиком давления, который чувствительный и точный при взвешивании
 5. Невидимый дисплей высокого разрешения HD, четкое чтение без отражения
 6. Сенсорные кнопки, легко управлять
 7. Есть голосовые подсказки для ключевой операции
 8. С функцией записи времени, положительным таймингом и обратным отсчетом.
 9. Автоматический дисплей мощности
 10. Низкий запрос батареи, автоматическое выключение, функция отщепления

Операция взвешивания:

1. Поместите продукт на твердой и плоской поверхности, нажмите и удержите левую кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить его
2. Поставьте элемент на весовой стол, и вес элемента будет отображен на правом экране
3. Нажатие кнопки справа в состоянии взвешивания сбросит его на ноль

Преобразование единицы: При включении единица веса по умолчанию является "g". Долго нажмите кнопку справа, чтобы ввести конвертацию единицы: g-oz-ml

Функция тайминга:

1. В состоянии включения, нажмите левую кнопку один раз, чтобы начать подсчет, и нажмите левую кнопку снова, чтобы остановить подсчет
2. Нажмите левую кнопку дважды подряд, чтобы сбросить таймер и вернуться в положительный режим тайминга,
3. Нажмите левую кнопку три раза подряд, чтобы войти в режим настройки обратного отсчета. Еще раз нажмите левую кнопку, чтобы переключаться между минутами и секундами. Нажмите правой кнопкой, чтобы установить время. После установления времени нажмите левую кнопку, чтобы подтвердить и начать обратный отсчет.
4. Максимальное значение таймера составляет 99 минут и 99 секунд. Когда обратный отсчет закончится, появится одноминутный звуковой сигнал тревоги. Нажатие любой клавиши отключит сигнал тревоги

Символы зарядки и подсказки:

Когда зарядный кабель USB вставляется для зарядки, левый экран показывает уровень батареи и символ зарядки (переменный отображение символов уровня батареи указывает на то, что зарядка осуществляется)

2. После того, как он полностью заряжен, он автоматически отключается, с полной зарядкой 4 клеток сетки (полностью заряжается каждые 3-5 часов)
3. Не весите во время зарядки
4. Когда функция тайминга не работает в течение 60 секунд, она автоматически переключится на запрос уровня батареи

Весовая перегрузка: EEEEE

Низкий аккумулятор: LO

Весовая нестабильность:



1. Максимальне зваження: 3 кг / 2 кг / 1 кг, точність 0,1 г
2. Три одиниці перетворення: г, мл, унція
Випуск: 0,1 г, 0,005 унції, 0,1 мл
3. Важкий стіл виготовлений з пластику АБС, який зручний і міцний, і легко чистити.
4. Продукт оснащений високоточним датчиком тиску, який чутливий і точний при зваженні
5. Невидимий дисплей високої чіткості HD, чітке читання без відображення
6. Кнопки доторку, прості в управлінні
7. Є голосові підказки для роботи з ключами
8. З функцією запису часу, позитивним таймінгом та зворотним відліком.
9. Автоматичний дисплей живлення
10. Низька батарея, автоматичне вимикання, функція пилінгу

Операція зваження:

1. Покладіть продукт на жорстку і плоску поверхню, натисніть і утримуйте ліву кнопку протягом 2 секунд, щоб включити його
2. Помістіть предмет на ваговий стіл, і вага предмету буде відображена на правому екрані
3. Натискання кнопки праворуч у стані зваження відновить його на нуль

Перетворення одиниці: Коли включено, одиниця ваги за замовчуванням є "g". Довго натисніть кнопку праворуч, щоб ввести перетворення одиниці: g-oz-ml

Функція часу:

1. У стані включення натисніть ліву кнопку один раз, щоб почати рахунок, і натисніть ліву кнопку знову, щоб припинити рахунок
2. Натисніть ліву кнопку двічі поспіль, щоб скинути таймер і повернутися до позитивного режиму таймінгу,
3. Натисніть ліву кнопку три рази поспіль, щоб ввести режим налаштування зворотного відліку. Натисніть ліву кнопку знову, щоб перемикатися між хвилинами і секундами. Натисніть правою кнопкою, щоб встановити час. Після встановлення часу натисніть ліву кнопку, щоб підтвердити і почати зворотний відлік.
4. Максимальне значення таймера 99 хвилин і 99 секунд. Коли закінчиться зворотний відлік, буде одна хвилина звукового сигналу тривоги. Натискання будь-якої клавіші вимкне сигнал тривоги


Символи зарядки та підказки:

Коли USB-зарядний кабель вставлений для зарядки, лівий екран показує рівень батареї та символ зарядки (черговий відображення символів рівня батареї вказує на те, що зарядка триває)

2. Після повного зарядження він автоматично вимикається, з повним зарядом 4 сіткових клітин (повністю заряджується кожні 3-5 годин)
3. Не важити під час зарядки
4. Коли функція часу не працює протягом 60 секунд, вона автоматично переключається на вимогу рівня батареї

Вага перенавантаження: EEEEE

Низька батарея: LO

Нестабільність ваги: 

1. Maksimal vekt: 3kg/2kg/1kg, nøyaktighet 0,1g

2. Tre konverteringsenheter: g, ml, oz

Graduasjon: 0,1g, 0,005oz, 0,1 ml

3. Vektbordet er laget av ABS-plast, som er passende og varierende og lett å rense.

4. Produktet er utstyrt med høypresisjonsstrykssensor, som er følsomt og nøyaktig i vekt

5. usynlig HD-definisjon-display, klar lesing uten refleksjon

6. Rør på knapper, lett å operere

7. Det er stemmeforespørsler for nøkkeloperasjon.

Med tidsfortak, positiv timing og telling. - Hva?

9. Automatic power display

Lavt batteri, automatisk avslutning, peelingsfunksjon

Velgingsoperasjon:

1. Legg preparatet på en hard og flat overflate, trykk og hold venstre knapp i 2 sekunder for å skru på den.

2. Legg gjenstanden på vekterbordet, og vekten av gjenstanden vil vises på høyre skjerm

3. Trykk på knappen til høyre i vektstaten vil gjenopprette den til null

Enhetskonvertering: Når den skrudde på, er den vanlige vektsenheten "g". Lenge trykk på knappen på høyre side for å gå inn i enheten: g-oz-ml

Timingsfunksjon:

1. Trykk på venstre knapp én gang for å begynne å telle, og trykk på venstre knapp igjen for å slutte å telle.

2. Press venstre knapp to ganger på rad for å gjenopprette timer og vende tilbake til den positive timingmodulen,

3. Press venstre knapp tre ganger på rad for å gå inn i nedtellingsmodulen. Klikk venstre knapp igjen for å bytte mellom minutter og sekunder. Klikk høyre knapp for å sette tiden. Når tiden er satt, trykk på venstre knapp for å bekrefte og starte nedtellingen.

4. maksimal tidsverdi er 99 minutter og 99 sekunder. Når nedtellingen slutter, vil det komme et øyeblikks lyd alarm. Klikk på nøkkelen vil skru av alarmen

Symboler og anbefalinger:

Når USB lader kabel inn for ladning, vil venstre skjerm vise batterinivået og lade symbol (alternativ utstilling av batterinivået indikerer at ladning er i gang)

2. Etter fullstendig ladd stanser den automatisk, med full ladning av 4 gridceller (fullstendig ladet hver 3-5. time)

3. Du skal ikke veie under ladning

4. Når timingsfunksjonen ikke opereres i 60 sekunder, bytter den automatisk til et batterinivå raskt.

Vektoverbelastning: EEEE

Lavt batteri: LO

Vektustabilitet:

88.88 UnSt

1. 0.1g דיוק, 3kg / 2kg / 1kg: מקסימלי משקל
2. אונציה, ל"מ, ג: המרה יחידות שלוש
- סיום: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. לניקוי וקל, ועמיד נוח אשר, ABS מפלסטיק עשוי המשקל שולחן.
4. במשקל ומדויק רגיש שהוא, גבוה מדויק לחץ בחישה מצויד המוצר
5. השתקפות ללא ברורה קריאה, גבוהה בהגדרה נראית בלתי HD תצוגה
6. להפעיל קל, מגע כפתורי
7. מפתח לתפעול קוליות הודעות יש
8. לאחר וספירה חיובי תזמון, זמן הקלטת פונקציית עם
9. אוטומטית כוח תצוגת
10. הפילינג פונקציית, אוטומטי כיבוי, נמוכה סוללה

משקל פעילות:

1. אותו להפעיל כדי שניות 2 במשך השמאלי הכפתור את והחזיקו לחצו, ושטוח קשוח משטח על המוצר את הניחו
2. הימני המסך על יוצג הפריט ומשקל, המשקל שולחן על הפריט את שים
3. לאפס אותו תאיפס המשקל במצב מימין הכפתור על הלחיצה
- g-oz-ml: היחידה המרת את להזין כדי מימין הכפתור על לחץ. "g" היא המחזלת המשקל יחידת, מופעלת כאשר: יחידה המרת

- הזמן פונקציית:
1. לספירה להפסיק כדי שוב השמאלי הכפתור על וללחץ, לספירה להתחיל כדי אחת פעם השמאלי הכפתור על לחץ, על הכוח במצב
 2. החיובי הזמן למצב ולחזור הטיימר את לאפס כדי ברציפות פעמיים השמאלי הכפתור על לחץ,
 3. כדי השמאלי הכפתור על שוב לחץ. לאחר הספירה הגדרת למצב להיכנס כדי ברציפות פעמים שלוש השמאלי הכפתור על לחץ.
 - לאשר כדי השמאלי הכפתור על לחץ, מוגדר שהזמן ברגע. הזמן את להגדיר כדי הימני הכפתור על לחץ. ושניות דקות בין לעבור
 - להחזיר את ולהתחיל
 4. לחיצה. אחת דקה של קולית אזעקה תהיה, תסתיים לאחר הספירה כאשר. שניות 99 ו דקות 99 הוא הטיימר של המקסימלי הערך.

האזעקה את תכבה מפתח כל על

- ו:פרומטים טעינה סמלי
- רמת סמלי של חלופית תצוגה) הטעינה וסמל הסוללה רמת את יראה השמאלי התצוגה מסך, לטעינה מוכנס USB של הטעינה כבל כאשר (מתקדמת שהטעינה כך על מצביעה הסוללה
2. (שעות 3-5 כל מלא באופן טוען) רשת תאי 4 של מלאה טעינה עם, אוטומטי באופן נסגר הוא, מלא באופן שטוען לאחר
 3. הטעינה במהלך תשקלו אל
 4. הסוללה לרמת אוטומטי באופן תעביר היא, שניות 60 במשך מופעלת אינה הזמן פונקציית כאשר

ממשקל יתר עומס

LO: נמוכה סוללה

משקל יציבות חוסר: 88:88 Unit

1. Максимално теглене: 3kg / 2kg / 1kg, точност 0.1g

2. Три единици за преобразуване: г, мл, унция

Завършване: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml

3. Масата за претегляне е изработена от ABS пластмаса, които са удобни и издръжливи и лесни за почистване.

4. Продуктът е оборудван с високоточен сензор за налягане, който е чувствителен и точен при претегляне

5. Невидим HD дисплей с висока разделителна способност, ясно четене без отражение

6. бутони за докосване, лесни за работа

7. Има гласови сигнали за работа с ключ

8. С функция за записване на времето, положително време и обратно броене.

9. Автоматичен дисплей на захранването

10. Ниска батерия, автоматично изключване, функция за пилинг

Операция за претегляне:

1. Поставете продукта на твърда и плоска повърхност, натиснете и задържете лявия бутон за 2 секунди, за да го включите

2. Поставете артикула на масата за претегляне и теглото на артикула ще се покаже на дясния екран

3. Натискането на бутона вдясно в състоянието на претегляне ще го нулира

Преобразуване на единица: Когато е включено, единицата за претегляне по подразбиране е "g". Дълго натиснете бутона вдясно, за да въведете преобразуването на единицата: g-oz-ml

Функция на времето:

1. В състоянието на включване натиснете левия бутон веднъж, за да започнете да броите, и натиснете левия бутон отново, за да спрете да броите

2. Натиснете лявия бутон два пъти поред, за да нулирате таймера и да се върнете в положителен режим на времето,

3. Натиснете лявия бутон три пъти поред, за да влезете в режима на настройка на обратното броене. Кликнете отново върху лявия бутон, за да превключвате между минути и секунди. Щракнете върху десния бутон, за да зададете времето. След като времето е зададено, щракнете върху лявия бутон, за да потвърдите и започнете обратното броене.

4. Максималната стойност на таймера е 99 минути и 99 секунди. Когато обратното броене свърши, ще има една минутна звукова аларма. Щракването върху който и да е клавиш ще изключи сигнала за аларма

Символи и сигнали за зареждане:

Когато USB зареждащият кабел е вмъкнат за зареждане, левият екран ще покаже нивото на батерията и символа за зареждане (редовното показване на символите за нивото на батерията показва, че зареждането е в ход)

2. След като е напълно зареден, автоматично се изключва, с пълно зареждане на 4 мрежови клетки (напълно заредени на всеки 3-5 часа)

3. Не претегляйте по време на зареждане

4. Когато функцията за тайминг не се използва в продължение на 60 секунди, тя автоматично ще премине към сигнал за ниво на батерията

Пренатоварване на теглото: EEEEE

Ниска батерия: LO

Нестабилност на теглото: 

1. Maksimalno teženje: 3kg / 2kg / 1kg, točnost 0,1g
 2. Tri jedinice konverzije: g, ml, oz
- Diplomiranje: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Stol za vaganje izrađen je od ABS plastike, koja je pogodna i izdržljiva i jednostavna za čišćenje.
 4. Proizvod je opremljen visoko preciznim senzorom tlaka, koji je osjetljiv i točan u vaganju
 5. Nevidljiv HD zaslon visoke definicije, jasno čitanje bez odražavanja
 6. Dodirni gumb, jednostavan za rad
 7. Postoje glasovne upute za rad ključem
 8. Sa funkcijom snimanja vremena, pozitivnim vremenom i odbrojanjem.
 9. Automatski prikaz napajanja
 10. Niska baterija, automatsko isključivanje, funkcija ljučenja

Operacija vaganja:

1. Stavite proizvod na tvrd i ravnu površinu, pritisnite i držite lijevi gumb 2 sekunde kako biste ga uključili
2. Stavite stavku na stol za vaganje, a težina stavke će se prikazati na desnom zaslonu
3. Pritisak na dugme na desnoj strani u stanju vaganja će ga resetirati na nulu

Konverzija jedinica: Kada je uključena, podrazumijevana jedinica za vaganje je "g". Dugo pritisnite gumb na desnoj strani da biste unesli konverziju jedinice: g-oz-ml

Funkcija vremena:

1. U stanju uključivanja pritisnite lijevi gumb jednom da biste počeli brojati i pritisnite lijevi gumb ponovo da biste prestali brojati
2. Pritisnite lijevi gumb dva puta zaredom da biste resetirali tajmer i vratili se u pozitivan način vremena,
3. Pritisnite lijevi gumb tri puta zaredom kako biste ušli u način postavke odbrojanja. Ponovno kliknite lijevi gumb da biste prebacili između minuta i sekundi. Kliknite desni gumb da biste postavili vrijeme. Kada je vrijeme postavljeno, kliknite lijevi gumb da biste potvrdili i započeli odbrojanje.
4. Maksimalna vrijednost tajmera je 99 minuta i 99 sekundi. Kada odbrojanje završi, bit će jedna minuta zvučnog alarma. Klikom na bilo koju tipku isključit će se poziv za alarm

Simboli i upute za punjenje:

Kada je USB kabel za punjenje umetnut za punjenje, lijevi zaslon prikazat će razinu baterije i simbol za punjenje (izmijenjeni prikaz simbola razine baterije ukazuje na to da je punjenje u tijeku)

2. Nakon što je u potpunosti napunjen, automatski se isključuje, s punim punjenjem 4 mrežne stanice (u potpunosti napunjen svakih 3-5 sati)
3. Ne težite tijekom punjenja
4. Kada se funkcija vremena ne radi 60 sekundi, automatski će se prebaciti na poziv na razini baterije

Preopterećenje težinom: EEEEE

Niska baterija: LO

Instabilnost težine:

88.88 UnSt

1. Maksimaalne kaalumine: 3kg / 2kg / 1kg, täpsus 0,1g
 2. Kolm konversiooniühikut: g, ml, oz
- Lõpetamine: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Kaalu laud on valmistatud ABS plastist, mis on mugav ja vastupidav ning lihtne puhastada.
 4. Toode on varustatud kõrge täpsusega rõhuanduriga, mis on kaalumisel tundlik ja täpne
 5. Nähtamatu HD kõrglahutusega ekraan, selge lugemine ilma peegelduseta
 6. Puudutusnupud, lihtne kasutada
 7. Võtme toimimiseks on hääli
 8. Aja salvestamise funktsiooniga, positiivse ajastuse ja tagasiloenguga.
 9. Automaatne võimsuse ekraan
 10. madal aku kiiresti, automaatne väljalülitamine, koorimise funktsioon

Kaalud:

1. Asetage toode kõvale ja tasasele pinnale, vajutage ja hoidke vasakut nuppu 2 sekundit, et see sisse lülitada
2. Pange esem kaalutaavale ja eseme kaal kuvatakse paremal ekraanil
3. Vajutades nuppu paremal kaalumise seisundis taastatakse see nulli

Ühiku ümberkujundamine: Kui see on sisse lülitatud, on vaikimisi kaaluv üksus "g". Pikka vajutage nuppu paremal, et sisestada ühiku konverteerimine: g-oz-ml

Ajastusfunktsioon:

1. Võimaluse sisselülitamisel vajutage arvutamise alustamiseks üks kord vasakut nuppu ja vajutage arvutamise lõpetamiseks uuesti vasakut nuppu
2. Vajuta vasakut nuppu kaks korda järjest, et taastada taimer ja naasta positiivsesse ajastusrežiimi,
3. Vajuta vasakut nuppu kolm korda järjest, et sisestada tagasiloengu seade režiimi. Klõpsake jälle vasakul nupul, et vahetada minutite ja sekundite vahel. Klõpsake kellaaja määramiseks paremale nupule. Kui aeg on määratud, klõpsake vasakut nuppu, et kinnitada ja tagasiloengut alustada.
4. Maksimaalne taimeriväärtus on 99 minutit ja 99 sekundit. Kui tagasilugemine lõpeb, ilmub ühe minuti helihäire. Klõpsates mis tahes klahvi lülitab häire välja

Laadimise sümbolid ja nõuded:

Kui USB-laadimiskaabel on laadimiseks sisse lülitatud, näitab vasakul ekraanil aku taset ja laadimissümbooli (aku taseme sümbolide vahelduv kuvamine näitab, et laadimine käib)

2. Pärast täieliku laadimist lülitab see automaatselt välja, 4 võrgurakku täieliku laadimisega (täielikult laaditud iga 3-5 tunni tagant)
3. Ärge kaaluge laadimise ajal
4. Kui ajastusfunktsiooni ei töötata 60 sekundit, lülitab see automaatselt aku taseme kiiresti

Kaalu ülekoormuse kiirus: EEEEE

Madal aku: LO

Kaalu ebastabiilsus kiiresti:

88.88 UnSt

1. Maksimālā svēšana: 3kg / 2kg / 1kg, precizitāte 0,1g
 2. Trīs konversijas vienības: g, ml, oz
- Gradēšana: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. svēšanas galds ir izgatavots no ABS plastmasas, kas ir ērtas un izturīgas un viegli tīras.
 4. Produkts ir aprīkots ar augstas precizitātes spiediena sensoru, kas ir jutīgs un precīzs svēšanā
 5. neredzams HD augstas izšķirtspējas displejs, skaidrs lasījums bez atspoguļojuma
 6. Pieskarties pogas, viegli izmantot
 7. Ir balss uzaicinājumi atslēgas darbībai
 8. Ar laika ierakstīšanas funkciju, pozitīvu laiku un atsskaitīšanu.
 9. Automātisks jaudas displejs
 10. Zema akumulatora ātra, automātiska izslēgšana, peeling funkcija

Svēšanas darbība:

1. Izvietojiet produktu uz cietas un plakana virsmas, nospiediet un turējiet kreiso pogu 2 sekundes, lai to ieslēgtu
2. Ievietojiet priekšmetu svēšanas galdā, un priekšmeta svars tiks parādīts labajā ekrānā
3. Nospiežot pogu pa labi svēšanas stāvoklī, tas tiks atjaunots uz nulli

Vienības pārveidošana: kad tas ir ieslēgts, noklusējuma svēšanas vienība ir "g". Ilgi nospiediet pogu pa labi, lai ievadītu vienības konversiju: g-oz-ml

Laika funkcija:

1. Ieslēgtā stāvoklī vienreiz nospiediet kreiso pogu, lai sāktu skaitīšanu, un atkal nospiediet kreiso pogu, lai pārtrauktu skaitīšanu
2. Nospiediet kreiso pogu divreiz pēc kārtas, lai atjaunotu taimeri un atgrieztos pozitīvā laika režīmā,
3. Nospiediet kreiso pogu trīs reizes pēc kārtas, lai ievadītu atsskaitīšanas iestatījuma režīmu. Vēlreiz noklikšķiniet uz kreisās pogas, lai pārslēgtos starp minūtēm un sekundēm. Noklikšķiniet uz labas pogas, lai noteiktu laiku. Kad ir noteikts laiks, noklikšķiniet uz kreisās pogas, lai apstiprinātu un sāktu atsskaitīšanu.
4. Maksimālā taimera vērtība ir 99 minūtes un 99 sekundes. Kad beidzas atsskaitīšana, būs viena minūtes skaņas trauksmes brīdinājums. Noklikšķinot uz jebkuru atslēgu, izslēgs trauksmes uzdevumu

Uzlādes simboli un uzdevumi:

Kad USB uzlādes kabelis ir ievietots uzlādei, kreisajā ekrānā parādīsies akumulatora līmenis un uzlādes simbols (akumulatora līmeņa simbolu maiņa rāda, ka uzlāde notiek)

2. Pēc tam, kad tas ir pilnībā uzlādēts, tas automātiski izslēdzās, pilnībā uzlādējot 4 tīkla šūnas (pilnībā uzlādētas ik pēc 3-5 stundām)
3. Nesveriet uzlādes laikā
4. Kad laika funkcija netiek veikta 60 sekundes, tā automātiski pārslēgsies uz akumulatora līmeņa brīdinājumu

Svara pārslodzes brīdinājums: EEEEE

Zems akumulatora ātrums: LO

Svara nestabilitāte: 

1. Maximálne váženie: 3kg / 2kg / 1kg, presnosť 0,1 g
2. Tri konverzné jednotky: g, ml, oz
Graduácia: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Vážny stôl je vyrobený z ABS plastu, ktorý je pohodlný a odolný a ľahko sa čistí.
4. Produkt je vybavený vysoko presným senzorom tlaku, ktorý je citlivý a presný pri vážení
5. Neviditeľný HD displej s vysokým rozlíšením, jasné čítanie bez odrazu
6. Dotykové tlačidlá, jednoduché ovládanie
7. Existujú hlasové výzvy pre operáciu kľúča
8. S funkciou zaznamenávania času, pozitívnym načasovaním a spätným počítaním.
9. Automatický displej napájania
10. Nízka batéria prompt, automatické vypnutie, peeling funkcia

Operácia váženia:

1. Umiestnite produkt na tvrdý a rovný povrch, stlačte a podržte ľavé tlačidlo 2 sekundy, aby ste ho zapnuli
2. Umiestnite položku na vážny stôl a hmotnosť položky sa zobrazí na pravej obrazovke
3. Stlačením tlačidla vpravo v stave váženia sa resetuje na nulu

Konverzia jednotky: Keď je zapnutá, predvolená váhová jednotka je "g". Dlhým stlačením tlačidla vpravo zadajte konverziu jednotky: g-oz-ml

Funkcia načasovania:

1. V zapnutom stave stlačte ľavé tlačidlo raz, aby ste začali počítať, a stlačte ľavé tlačidlo znova, aby ste prestali počítať
2. Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát za sebou na resetovanie časovača a vrátiť sa do pozitívneho načasovacieho režimu,
3. Stlačte ľavé tlačidlo trikrát za sebou na vstup do režimu nastavenia spätného počítania. Opäť kliknite na ľavé tlačidlo pre prepínanie medzi minútami a sekundami. Kliknite pravým tlačidlom na nastavenie času. Po nastavení času kliknite na ľavé tlačidlo na potvrdenie a spustenie spätného počítania.
4. Maximálna hodnota časovača je 99 minút a 99 sekúnd. Keď sa spätné počítanie skončí, zobrazí sa jeden minútový zvukový poplach. Kliknutím na ľubovoľný kľúč vypnete poplach

Symbody nabíjania a výzvy:

Keď je USB nabíjací kábel vložený na nabíjanie, ľavá obrazovka zobrazí úroveň batérie a symbol nabíjania (striedavé zobrazenie symbolov úroveň batérie naznačuje, že nabíjanie prebieha)

2. Po plnom nabití sa automaticky vypne s plným nabitím 4 mriežkových buniek (plne nabité každých 3-5 hodín)
3. Nevážte počas nabíjania
4. Keď funkcia načasovania nie je prevádzkovaná po dobu 60 sekúnd, automaticky sa prepne na výzva na úroveň batérie

Hmotnosť preťaženia: EEEEE

Nízka batéria: LO

Hmotnosť nestability okamžite:

88.88 UnSt

1. Največja teža: 3kg / 2kg / 1kg, natančnost 0,1g

2. Tri enote pretvorbe: g, ml, oz

Gradacija: 0,1g,0,005oz,0,1ml

Tehtalna miza je izdelana iz ABS plastike, ki je priročna in trpežna ter enostavna za čiščenje.

4. Izdelek je opremljen z visoko natančnim tlačnim senzorjem, ki je občutljiv in natančen pri tehtanju

5. nevidni HD zaslon visoke ločljivosti, jasno branje brez odseva

6. Touch gumbi, enostaven za upravljanje

7. Obstajajo glasovni pozivi za delovanje s ključem

8. S funkcijo snemanja časa, pozitivnim časovnim časom in odštevanjem.

9. Samodejni prikaz napajanja

10. poziv za nizko baterijo, samodejni izklop, funkcija luščenja

Postopek tehtanja:

1. Postavite izdelek na trdo in ravno površino, pritisnite in držite levo gumb 2 sekundi, da ga vklopite

2. Postavite predmet na tehtalno mizo in teža predmeta bo prikazana na desnem zaslonu

Če pritisnete gumb na desni v stanju tehtanja, ga ponastavite na nič.

Pretvorba enote: Ko je vklopljena, je privzeta tehtalna enota "g". Dolgo pritisnite gumb na desni, da vnesete pretvorbo enote: g-oz-ml

Funkcija časa:

V stanju vklopa enkrat pritisnite levo gumb, da začnete šteti, in znova pritisnite levo gumb, da prenehate šteti.

2. dvakrat zapored pritisnite levo gumb, da ponastavite časovnik in se vrnete v način pozitivnega časa,

3. Pritisnite levo gumb trikrat zapored, da vstopite v način nastavitve odštevanja. Še enkrat kliknite levo gumb, da preklopite med minutami in sekundami. Kliknite desno gumb, da nastavite čas. Ko je čas nastavljen, kliknite levo gumb, da potrdite in začnete odštevanje.

4. Največja vrednost časovnika je 99 minut in 99 sekund. Ko se odštevanje konča, se prikaže enominutni zvočni alarm. Klik katere koli tipke bo izklopil alarmni poziv

Simboli in pozivi za polnjenje:

Ko je polnilni kabel USB vstavljen za polnjenje, bo levi zaslon prikazan nivo baterije in simbol polnjenja (izmenični prikaz simbolov nivoja baterije kaže, da je polnjenje v teku)

2. Po polnem polnjenju se samodejno izklopi s polnim polnjenjem štirih mrežnih celic (popolnoma napolnjenih vsake 3-5 ur)

3. Med polnjenjem ne tehtajte

Če funkcija časa ne deluje 60 sekund, se samodejno preklopi na poziv za raven baterije

Poziv za preobremenitev teže: EEEE

Poziv za prazno baterijo: LO

Poziv za nestabilnost teže: 

1. Hámarksþyngd: 3kg / 2kg / 1kg, nákvæmni 0,1g
2. Þrír breytingareiningar: g, ml, oz
útskrift: 0.1g, 0.005oz, 0.1ml
3. Veigingarborðið er gerð af ABS plast, sem er þægilegt og varanlegt og auðvelt að hreinsa.
4. Vöran er búin með hánákvæmni þrýstingsskynjara, sem er viðkvæm og nákvæm í þyngd
5. Ósýnilegur HD háskýrsluskjá, skýr lestur án endurspeglunar
6. Snertið hnappa, auðvelt að nota
7. Það eru rödd tilkynningar fyrir lykil rekstur
8. Með tíma upptöku virkni, jákvæð tímasetning og afturteljun.
9. Sjálfvirk aflsýning
10. Lágt rafhlöðu skjótt, sjálfvirk loka, peeling virkni

Veigingaraðgerð:

1. Setja vöruna á harða og flatu yfirborði, ýttu og haldið vinstri hnappinum í 2 sekúndur til að kveikja á henni
 2. Setja hlutinn á þyngdarborðið og þyngd hlutsins verður sýnd á hægri skjánum
 3. Með því að ýta á hnappinn til hægri í þyngdarástandi mun endurstilla það á núll
- Umbreyting eininga: Þegar kveikt er á er sjálfgefin þyngdareining "g". Langt ýttu á hnappinn til hægri til að slá inn breytingu eininga: g-oz-ml

Tímasetingarvirkni:

1. Í afli á ástandi, ýttu á vinstri hnappinn einu sinni til að byrja að telja og ýttu á vinstri hnappinn aftur til að hætta að telja
2. Smelltu á vinstri hnappinn tvisvar í röð til að endurstilla tímasetninginn og aftur í jákvæðan tímasetningarhátt,
3. Smelltu á vinstri hnappinn þrisvar sinnum í röð til að slá inn niðurtælingarstillingarhátt. Smelltu aftur á vinstra hnappinn til að skipta á milli mínútna og sekúndu. Smelltu á hægri hnappinn til að stilla tímann. Þegar tíminn er settur skaltu smella á vinstra hnappinn til að staðfesta og byrja afturteljninguna.
4. Hámarkstímagildið er 99 mínútur og 99 sekúndur. Þegar niðurtölun er lokið verður eitt mínútna hljóðviðvörðun. Með því að smella á hvaða lykil sem er mun slökkva á viðvörðun

Hleðslutæki og ábendingar:

Þegar USB hleðsluskálinn er settur inn til hleðslu sýnir vinstri skjáskálinn rafhlöðustig og hleðslutímni (öflun sýning rafhlöðustigs tákna gefur til kynna að hleðsla er í gangi)

2. Eftir að hafa verið hlaðin að fullu, lokar það sjálfkrafa niður, með fullri hleðslu 4 netfrumur (hlaðin að fullu á hverjum 3-5 klukkustundum)
3. Ekki þyngja við hleðslu
4. Þegar tímasetning virkni er ekki rekinn í 60 sekúndur, mun það sjálfkrafa skipta á rafhlöðustigi hvetja

Þyngd ofhlaða hvetja: EEEEE

Lágt rafhlaða: LO

Þyngdaróstöðugleika:

88.88 UnSt